

表 1

福清市重要地质灾害点一览表

序号	统一编号	野外编号	地理位置		发生时间	灾害规模		稳定性		威胁户数	威胁人口	威胁财产(万元)	防治建议
			镇(街道)	位置		体积(m ³)	等级	目前	发展趋势				
1	350181020011	FQS011	一都镇	普礼村肖厝 25 号林秋文等 3 户屋后崩塌	2002-8	520	小(三)型	不稳定	不稳定	3	25	36	工程治理
2	350181020013	FQS013	一都镇	普礼村保二头 49 号林用光等屋后崩塌	2002-8	120	小(三)型	不稳定	不稳定	2	8	28	工程治理
3	350181020146	FQS146	一都镇	一都村梨坑新厝 4 号陈水梯屋后崩塌	2006-7	600	小(三)型	不稳定	不稳定	2	9	25	工程治理
4	350181020147	FQS147	一都镇	一都村旗杆厝先峰 16 号张寿泉等屋后崩塌	2005-6	660	小(三)型	不稳定	不稳定	4	16	36	工程治理
5	350181010148	FQS148	一都镇	后溪村尾厝何仁里屋后滑坡	2005-6	5600	小(二)型	不稳定	不稳定	1	2	50	搬迁避让
6	350181010156	FQS156	一都镇	一都村上厝 34 号张春来等屋后滑坡	2005-6-13	770	小(三)型	不稳定	不稳定	2	6	50	搬迁避让
7	350181010160	FQS160	一都镇	后溪村尾厝 3 号何银杰等屋后滑坡	2006-7	1000	小(二)型	较稳定	不稳定	1	5	42	搬迁避让
8	350181020164	FQS164	一都镇	善山村桐籽头 21 号陈家丰等屋后崩塌	2006-7-21	208	小(三)型	较稳定	不稳定	1	2	40	工程治理
9	350181020204	FQS204	一都镇	善山村桐籽头东营 48 号陈文岩等屋后崩塌	2007-6	1400	小(二)型	不稳定	不稳定	4	15	56	工程治理
10	350181010206	FQS206	一都镇	一都村梨坑新厝 6 号方培奇等屋后滑坡	2001-7	1300	小(二)型	不稳定	不稳定	6	26	100	搬迁避让
11	350181010208	FQS208	一都镇	普礼村上云 9 号张以游等屋前滑坡	2008-8	1680	小(二)型	不稳定	不稳定	6	29	70	搬迁避让
12	350181010017	FQS017	东张镇	崔后村鸭母企 27-1 号柯金想等户宅后滑坡	2002-8-1	1000	小(二)型	不稳定	不稳定	3	12	30	搬迁避让
13	350181010023	FQS023	东张镇	际山村石宅 4 号夏国树等屋后滑坡	1992-6-28	1563	小(二)型	不稳定	不稳定	1	5	50	搬迁避让
14	350181010210	FQS210	东张镇	际山村山仔 1 号夏国营等屋后滑坡	2008-8	1080	小(二)型	不稳定	不稳定	3	11	64	搬迁避让
15	350181010211	FQS211	东张镇	际山村马坑自然村 7-1 号夏国清等屋后滑坡	2008-8	1440	小(二)型	不稳定	不稳定	2	7	72	搬迁避让
16	350181010239	FQS261	宏路街道	东坪村外沃底沃底路 10 号许祖国等屋后滑坡	2017-8	2418	小(二)型	不稳定	不稳定	3	11	50	工程治理
17	350181000169	FQS169	宏路街道	宏路街道圳边村莉苑 13 号陈孝捷等宅后滑坡	2006-6	1020	小(二)型	不稳定	不稳定	2	5	22	搬迁避让
18	350181020130	FQS130	上迳镇	前宅村前宅村 110-2 号林聿杰等屋后崩塌	1998-6	216	小(三)型	不稳定	不稳定	5	22	50	工程治理
19	350181010176	FQS176	渔溪镇	联华村宫后 15-1 号林民兴等屋后滑坡	1998-8	520	小(三)型	不稳定	不稳定	3	8	20	搬迁避让
20	350181020247	FQS257	渔溪镇	渔溪镇建新村红卫 61 号黄国胜养鳗场后崩塌	2016-9	11000	小(一)型	不稳定	不稳定	1	5	30	工程治理
21	350181020110	FQS110	沙埔镇	锦城村 70 号毛太灼等屋后崩塌	1998-4-16	3300	小(二)型	不稳定	不稳定	8	41	240	工程治理
22	350181020243	FQS235	沙埔镇	锦城村 16 号魏宏泉屋后崩塌	2016-9	1089	小(二)型	不稳定	不稳定	1	5	46.8	工程治理
23	350181010241	FQS263	东瀚镇	东瀚村南营 57 号魏钦屋后滑坡	2007-7	960	小(三)型	不稳定	不稳定	1	4	31.2	工程治理
24	350181020229	FQS233	东瀚镇	佳乐村村委后山边坡崩塌	2016-1	672	小(三)型	不稳定	不稳定			4	工程治理
25	350181020105	FQS105	东瀚镇	东翰村北营 20 号林述忠、薛来宝等屋后崩塌	2002-3	2400	小(二)型	不稳定	不稳定	6	30	180	工程治理
26	350181010026	FQS026	龙江街道	安民村村西 111-1 号王圣生、王圣强等屋后滑坡	1991-7	6000	小(二)型	不稳定	不稳定	9	36	250	工程治理
27	350181010223	FQS223	龙江街道	龙江街道安民村村西 6-1 号王春佛等屋后滑坡	2005-6	1350	小(二)型	不稳定	不稳定	5	20	65	工程治理, 部分搬迁
28	350181010224	FQS224	龙江街道	安民村松安小学后山滑坡	2008-8-1	28050	小(一)型	不稳定	不稳定	4 及学校	335	170	工程治理
29	350181020226	FQS226	龙江街道	松峰村安前 24 号周建国等宅后崩塌	2005-6	2520	小(二)型	不稳定	不稳定	3	17	100	工程治理
30	350181020126	FQS126	玉屏街道	幸福社区大北小区大北路 238 号林学仁等屋后崩塌	2002-8-7	3960	小(二)型	不稳定	不稳定	7	37	360	工程治理
31	350181010174	FQS174	南岭镇	大山村卢厝楼自然村后山滑坡	2010-6	204000	中型	不稳定	不稳定	18	65	240	搬迁避让
32	350181020231	FQS236	江阴镇	屿礁村福清市威廉建材有限公司南东侧边坡崩塌	2016-08-17	48600	小(一)型	不稳定	不稳定	1	10	100	工程治理
33	350181010240	FQS262	海口镇	晨光村山上河 107 号陈躬利等屋后滑坡	2007-7	378	小(三)型	不稳定	不稳定	3	9	46.8	工程治理
小计			重要地质灾害点共 33 处, 威胁 121 户 838 人, 威胁财产 2754.8 万元。										
备注: 灾点野外编号 FQS134 受威胁人员已搬、受威胁民房已拆除, 故不列入本年度防治方案; FQS257、FQS261~FQS263 为本年度新增灾点。													

表 2 福清市一般地质灾害点一览表

序号	统一编号	野外编号	地理位置		发生时间	灾害规模		稳定性		威胁户数	威胁人口	威胁财产(万元)	防治建议
			镇(街道)	位置		体积(m ³)	等级	目前	发展趋势				
1	350181010007	FQS007	一都镇	善山村蔡岭 13 号李建明等屋后滑坡	2002-08	80	小(三)型	较稳定	不稳定	1	2	36	工程治理
2	350181010014	FQS014	一都镇	一都村新街 100 号郑如金等屋后滑坡	2002-08	8400	小(二)型	较稳定	不稳定	4	13	62	工程治理
3	350181010144	FQS144	一都镇	一都村梨坑上斜洋 3 号张光辉屋后滑坡	2005-06-21	208	小(三)型	不稳定	不稳定	1	4	30	工程治理
4	350181020155	FQS155	一都镇	王坑村南湖 5 号高振辉宅后崩塌	2005-06	192	小(三)型	不稳定	不稳定	1	7	15	工程治理
5	350181010158	FQS158	一都镇	东山村旧寨 19 号何志涛等房后滑坡	2006-07	1500	小(二)型	较稳定	不稳定	1	6	28	工程治理
6	350181010161	FQS161	一都镇	后溪村过溪 5 号自然村黄兆凯屋后滑坡	2006-07	600	小(三)型	不稳定	不稳定	1	3	15	工程治理
7	350181000162	FQS162	一都镇	善山村桥头 7 号陈以春宅后滑坡	2006-06	336	小(三)型	不稳定	不稳定	1	7	12	工程治理
8	350181010205	FQS205	一都镇	一都村灯中头 10 号陈长存屋后滑坡	1996-07	720	小(三)型	不稳定	不稳定	1	5	25	工程治理
9	350181020207	FQS207	一都镇	一都村灯中头 3 号陈长进屋后崩塌	2008-07	540	小(三)型	较稳定	不稳定	2	9	100	工程治理
10	350181020232	FQS237	一都镇	善山村桐籽头 1 号陈文坤屋后崩塌	2016-09	600	小(三)型	不稳定	不稳定	1	3	30	工程治理
11	350181010232	FQS238	一都镇	普礼村保二头自然村林圣琛等屋前滑坡	2016-09	1125	小(二)型	不稳定	不稳定	4	15	60	工程治理
12	350181010231	FQS239	一都镇	普礼村保二头林用党等屋后滑坡	2016-09	500	小(三)型	不稳定	不稳定	2	8	30	工程治理
13	350181020233	FQS240	一都镇	一都镇一都村赤山 22-1 号张成华屋后崩塌	2016-09	256	小(三)型	不稳定	不稳定	1	3	25	工程治理
14	350181020235	FQS241	一都镇	一都村街尾 8 号何大永仓库后崩塌	2016-09	800	小(三)型	不稳定	不稳定	1	2	6	工程治理
15	350181020236	FQS242	一都镇	善山村顶山顶 24 号方培宋屋后崩塌	2016-09	1200	小(二)型	不稳定	不稳定	1	4	32	工程治理
16	350181020237	FQS243	一都镇	善山村桐籽头 36 号陈桂泉屋后崩塌	2016-09	1750	小(二)型	不稳定	不稳定	1	6	20	工程治理
17	350181020238	FQS244	一都镇	善山村底斜 2-21 号张宏梯屋后崩塌	2016-09	900	小(三)型	不稳定	不稳定	1	5	30	工程治理
18	350181020239	FQS245	一都镇	东山村龙门 7 号何明增屋后崩塌	2016-09	600	小(三)型	不稳定	不稳定	1	3	50.4	工程治理
19	350181010234	FQS246	一都镇	东山村红旗连 5 号何明清屋后滑坡	2016-09	300	小(三)型	不稳定	不稳定	1	1	24.2	工程治理
20	350181020240	FQS247	一都镇	普礼村保二头 19-1 号林用政等屋后崩塌	2016-09	540	小(二)型	不稳定	不稳定	3	13	60	工程治理
21	350181010021	FQS021	东张镇	金芝村树围里 35 号王瑞春宅后滑坡	2007-06	4500	小(二)型	较稳定	较稳定	1	8	24	工程治理
22	350181020022	FQS022	东张镇	南湖村后湖自然村 15 号梁发金宅后崩塌	2007-08	160	小(三)型	不稳定	不稳定	1	6	8	工程治理
23	350181010209	FQS209	东张镇	岭下村 134 号吴银桂屋后滑坡	2008-08	200	小(三)型	不稳定	不稳定	2	8	36	工程治理
24	350181010236	FQS248	东张镇	少林村 23 号南少林寺宿舍楼后滑坡崩塌	2016-09	1400	小(二)型	较稳定	较稳定		21	84	工程治理
25	350181020141	FQS141	石竹街道	真丰村新村 111 号候远智宅后崩塌	2001-06	6600	小(二)型	不稳定	不稳定	1	4	30	工程治理
26	350181020132	FQS132	上迳镇	树林村 47 号苏其柄等屋后崩塌	2001-06	1200	小(二)型	不稳定	不稳定	3	19	60	工程治理
27	350181010218	FQS218	上迳镇	树林村 8 号苏章宝等屋后滑坡	1977-07	2000	小(二)型	较稳定	不稳定	3	9	48	工程治理
28	350181010237	FQS259	上迳镇	树林村 31 号苏其发屋前滑坡	2016-09	720	小(三)型	不稳定	不稳定	4	13	24	工程治理
29	350181010238	FQS260	上迳镇	树林村 41 号村苏章志屋后滑坡	2017-07	960	小(三)型	不稳定	不稳定	1	4	16.9	工程治理
30	350181010128	FQS128	渔溪镇	东际村黄厝 10-2 号黄宗孟屋后滑坡	2001-06	550	小(三)型	较稳定	不稳定	1	2	28	工程治理

续表 2

福清市一般地质灾害点一览表

序号	统一编号	野外编号	地理位置		发生时间	灾害规模		稳定性		威胁户数	威胁人口	威胁财产 (万元)	防治建议
			镇(街道)	位置		体积(m ³)	等级	目前	发展趋势				
31	350181010217	FQS217	渔溪镇	东际村东边 30-3 号郑欺欺屋后滑坡	1998-7	2000	小(二)型	不稳定	不稳定	1	4	20	搬迁避让
32	350181010172	FQS172	渔溪镇	联华村官后 16 号戴立琴屋后滑坡	2010-06	500	小(三)型	不稳定	不稳定	1	5	25	工程治理
33	350181020175	FQS175	渔溪镇	钟前村际溪 2 号黄义香屋后崩塌	2010-06	360	小(三)型	较稳定	不稳定	1	5	35	工程治理
34	350181020246	FQS256	渔溪镇	建新村红卫 62 号翁斌、阮永乐等鳗场后水渠边崩塌	1998-7	825	小(三)型	较稳定	不稳定	7	23	500	工程治理
35	350181010228	FQS228	新厝镇	溪头亭水库旭旺养鳗场村道旁滑坡	2011-07	4200	小(二)型	较稳定	不稳定	1	5	40	工程治理
36	350181020242	FQS249	新厝镇	凤迹村公路边崩塌	2016-12	60000	小(一)型	不稳定	不稳定			20	工程治理
37	350181010219	FQS219	龙田镇	际塘村 333 号灵隐寺后山滑坡	2004-04	15000	小(一)型	较稳定	不稳定	1	2	75	工程治理
38	350181020248	FQS258	龙田镇	海滨村 223 号余峰等屋后崩塌	2017-07	858	小(三)型	不稳定	不稳定	2	6	136	工程治理
39	350181020139	FQS139	港头镇	占阳村西 2-1 号何有光等屋后崩塌	2004-03	240	小(三)型	不稳定	不稳定	3	17	46	工程治理
40	350181020112	FQS112	沙埔镇	太武村周厝 10-1 号周传金等屋后崩塌	2004-05-16	480	小(三)型	不稳定	不稳定	4	16	60	工程治理
41	350181010136	FQS136	高山镇	东进村青田 138 号陈贤华等屋后滑坡	2000-06	5760	小(二)型	较稳定	不稳定	5	18	90	工程治理
42	350181020230	FQS231	高山镇	东进村青田 169 号俞裕强屋后崩塌	2013-01	375	小(三)型	不稳定	不稳定	1	4	6	工程治理
43	350181010230	FQS234	东瀚镇	万安村公路边坡滑坡	2016-01	2748	小(二)型	不稳定	不稳定			5	工程治理
44	350181010103	FQS103	东瀚镇	文山村浮多山 97 号林伦祥等屋后滑坡	1990-05	3600	小(二)型	较稳定	不稳定	7	26	80	工程治理
45	350181010114	FQS114	东瀚镇	文山村 5-1 号林金爱屋后滑坡	2004-09	590	小(三)型	较稳定	不稳定	1	4	10	工程治理
46	350181010116	FQS116	东瀚镇	后营村西区 6-3 号陈纪凤等屋后滑坡	2004-09	1760	小(二)型	较稳定	不稳定	5	26	40	工程治理
47	350181020178	FQS178	东瀚镇	东瀚村太子亭 73 号林斯喜等房后崩塌	2010-07	630	小(三)型	较稳定	不稳定	5	29	150	工程治理
48	350181020227	FQS227	东瀚镇	陈庄村民田下 14 号吕联盛等屋后崩塌	2005-10	360	小(三)型	不稳定	不稳定	4	17	50	搬迁避让
49	350181020234	FQS250	东瀚镇	东瀚镇万安村乌龙沃(澳)公路边坡崩塌	2016-01	17500	小(一)型	不稳定	不稳定			10.5	工程治理
50	350181010108	FQS108	三山镇	泽岐村芝山寺后山滑坡	2002-08	300	小(三)型	较稳定	不稳定	1	1	20	工程治理
51	350181010109	FQS109	三山镇	鳌头村 369 号魏成水等屋后滑坡	1998-04-01	600	小(三)型	较稳定	不稳定	2	5	100	工程治理
52	350181010142	FQS142	海口镇	云光村云际 52 号郑敬金屋前滑坡	2007-06	660	小(三)型	较稳定	不稳定	6	24	50	工程治理
53	350181010143	FQS143	海口镇	云光村云际 20 号张吓平等屋后滑坡	2007-06	920	小(三)型	较稳定	不稳定	4	14	40	工程治理
54	350181020241	FQS251	海口镇	云光村云际 124 号郑森屋后崩塌	2016-09	350	小(三)型	不稳定	不稳定	3	10	28	工程治理

续表 2

福清市一般地质灾害点一览表

序号	统一编号	野外编号	地理位置		发生时间	灾害规模		稳定性		威胁户数	威胁人口	威胁财产 (万元)	防治建议
			镇(街道)	位置		体积 (m ³)	等级	目前	发展趋势				
55	350181010024	FQS024	龙江街道	松潭村井顶西 148 号周继乐宅后滑坡	2007-08	1008	小(二)型	较稳定	较稳定	1	3	40	工程治理
56	350181010025	FQS025	龙江街道	松峰村坑边 92 号教堂及周长春等户宅后滑坡	2002-08	24000	小(一)型	较稳定	不稳定	12	76	260	工程治理
57	350181010225	FQS225	龙江街道	松峰村安前 41 号张宝安等宅后滑坡	2007-08	320	小(三)型	较稳定	不稳定	2	9	20	工程治理
58	350181010112	FQS230	龙江街道	松峰村坑边 30-4 号周宏龙等屋后滑坡	2013-06	72	小(三)型	较稳定	不稳定	2	10	9.8	工程治理
59	350181020125	FQS125	玉屏街道	西云社区西门街 54 号锦绣花园后山翁长英屋前崩塌	2002-08	144	小(三)型	不稳定	不稳定	1	3	20	工程治理
60	350181020127	FQS127	玉屏街道	柳池社区较场路 55 号文光中学后山公路边崩塌	2003-03	2025	小(二)型	不稳定	不稳定			8	工程治理
61	350181020220	FQS220	玉屏街道	幸福社区大北路 13 号吴祥铨屋前崩塌	2011-07	138	小(三)型	不稳定	不稳定	1	2	28	工程治理
62	350181020177	FQS177	龙山街道	龙东村元洪高级中学田径场后侧崩塌	2003	1200	小(二)型	不稳定	不稳定	1	1	10	加强监测
63	350181010168	FQS168	南岭镇	吉岚村 105-1 号滑坡	2006-08	2400	小(二)型	较稳定	不稳定	3	5	100	搬迁避让
64	350181020203	FQS203	南岭镇	文祚村 20 号杨代盛屋后崩塌	2009-05	120	小(三)型	较稳定	不稳定	1	1	19.2	搬迁治理
65	350181010233	FQS252	石竹街道	东张水库管理局石竹山景区慈航宫餐厅屋后滑坡	2016-09	2250	小(二)型	不稳定	不稳定	1	1	190	工程治理
66	350181020244	FQS253	东张镇	少林村峰头 15 号后山崩塌	1997-09	160	小(三)型	较稳定	不稳定	40	135	260	工程治理
67	350181020245	FQS254	东张镇	崔后村鸭母企 16 号柯庆祥等户屋后崩塌	2016-09	1200	小(二)型	不稳定	不稳定	8	34	80	工程治理
68	350181010235	FQS255	镜洋镇	下施村石子磊自然村 71 号东乡塑料破碎厂后滑坡	2016-09	39600	小(一)型	不稳定	不稳定		7	168	工程治理
69	350181010212	FQS212	镜洋镇	波兰村东仔山 4 号吴鸿基等屋后滑坡	2007-07	4800	小(二)型	不稳定	不稳定	2	7	40	工程治理

一般地质灾害点共 69 处，威胁 187 户 768 人，威胁财产 3939 万元。

备注：在 2017 年，灾点编号 FQS222、FQS229 已治理，FQS200 受威胁民房已拆除、受威胁人员已搬，故不列入本年度防治方案，FQS256、FQS258~FQS260 为本年度新增灾点。