

福清市应急管理局 2025 年下半年“双随机”抽查结果

序号	抽查对象	企业类别	执法人员及证号	检查时间	存在问题
1	福建省兴亮物流有限公司	商贸企业	张香兰 13010724013 陈新 13010724030	2025 年 6 月 24 日	未发现
2	福清市宏智汽车销售服务有限公司	商贸企业	张香兰 13010724013 陈新 13010724030	2025 年 7 月 1 日	未发现
3	万华化学（福建）异氰酸酯有限公司	重大危险源企业	杨小雄 13010724028 徐崇滢 13010724029	2025 年 7 月 11 日	1.成品库钢托盘阻挡消防设施。
4	福建汉森新材料有限公司	危险化学品企业	纪小佳 13010724015 何小丽 13010724024	2025 年 7 月 15 日	1. 调配车间与检验、制板、制样间无门，与爆炸危险区域划分图不一致； 2. 现场未设二道门、洗眼器没有检查记录；3. 洗缸房，配水间风扇未用防爆挠性连接管；4. 配料车间 WS—006 紧停按钮没有防护罩。
5	福州九阳化工有限公司	危险化学品企业	纪小佳 13010724015 何小丽 13010724024	2025 年 8 月 1 日	1.综合仓库（丙类）库房的标识、警示应补充完善；2.综合仓库（丙类）消火栓未定期检查，消火栓前堆放杂物；3.综合仓库（丙类）物品堆放不满足“五距”要求，物品应按规范规定堆垛，按物料分类清楚；4.高低压配电室绝缘手套的适用范围≤8000V，不合适；5.高低压配电室配电柜后的绝缘垫未铺设到位。

6	福清市宏路钟 祯平烟花爆竹 专卖店	烟花爆竹 零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2025年 8月9日	1.门前堆放杂物。
7	福清市宏路陈 亲诚烟花爆竹 专卖店	烟花爆竹 零售店	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2025年 8月9日	未发现
8	易佰特新能源 科技有限公司	工业企业	王文丰 13010724011 林同剑 13010724021	2025年 8月9日	1.化学品仓库上空存在非 防爆电气设备。
9	福清市中宏加 油站有限公司	危险化学品 企业	纪小佳 13010724015 何小丽 13010724024	2025年 8月11日	1.静电接地报警器设置不 规范；2.消防沙池内没有 配备相关铲子、沙桶，消 防沙池盖子被固定锁死； 3.罐区堆放杂物，加油岛 内放置桌椅存在安全隐 患；4.微型消防站设置不 规范；5.未见消防服、消 防帽。
10	福清市瑞恒 电子配件有限 公司	工业企业	王文丰 13010724011 林同剑 13010724021	2025年 8月12日	1.LNG 储罐安全间距不 足。
11	福清市馨渤 酒店管理有限 公司	商贸企业	陈新 13010724030 陈玉光 13010724027	2025年 8月19日	1.配电房内电线裸露，箱 盖脱落；2.客房手电筒未 定期维护，且数量不足。
12	久策气体（福 清）有限公司	重大危险源 企业	杨小雄 13010724028 徐崇滢 13010724029	2025年 8月26日	1.氢气充装间外，防爆箱 缺少标识；2.制氢装置区 洗眼器的一个出水口堵 塞；3.尾气装置区部分管 道缺少管道标识。
13	福建凯源塑胶 有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2025年 9月2日	1.插座线路未安装漏电保 护装置；2.针织车间使用 塑料绿植装饰；3.电路线 路未按规范布设，无套管 保护。

14	福清盛源鞋业有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2025年 9月2日	1.疏散防火门闭门器损坏；2.未见职业病危害告知牌；3.员工作业未佩戴劳保用品。
15	福清市东张半岭中心加油站	危险化学品企业	纪小佳 13010724015 何小丽 13010724024	2025年 9月5日	1.罐区静电仪失效，周边杂草枯叶需清理。
16	旭川化学（福建）有限公司	重大危险源企业	杨小雄 13010724028 徐崇滢 13010724029	2025年 9月8日	1.原料罐区二静电消除器故障；2.配料车间1#控制柜显示屏防护罩开关损坏。
17	福建希尔盾人防工程有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2025年 9月9日	1.车间排插线路未设置漏电保护器；2.车间电线接头绝缘包扎不牢；3.车间行车防脱钩装置失效。
18	福建天安建筑钢铁制品有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2025年 9月9日	1.中间仓库化学品超过一昼夜的需要量；2.未根据危险特性表设置劳保用品。
19	福州福融泽实业有限公司	非煤矿山	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2025年 9月29日	1.矿山道路坍塌体尚未清理前，边坡应增设警示标牌。
20	福建钰融科技有限公司	危险化学品企业	杨小雄 13010724028 徐崇滢 13010724029	2025年 9月29日	1.丁类仓库现场检查窗户开启，未采取防止阳光暴晒措施，应落实仓库内温湿度记录。
21	福州兴诚精密机械有限公司	工业企业	余虹虹 13010724014 林同剑 13010724021	2025年 9月29日	1.现场安全通道不畅通，已现场整改；2.厂区路面有油污，已现场整改。
22	福建友谊胶粘带集团有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2025年 10月10日	1.安全管理机构设置不规范；2.全员安全责任制未落实“横向到边、纵向到底”。
23	闽都家具制造（福建）有限公司	工业企业	印鸣 13010724009 吴承玉 13010724019	2025年 10月10日	1.仓库物品堆垛不符合“五距”要求；2.配电箱安全通道和工作空间被占用；3.电力线路未按规

					范布设，无套管保护。
24	福清南宝树脂有限公司	危险化学品企业	纪小佳 13010724015 何小丽 13010724024	2025年 10月16日	1.成品货物堆放在露天场所过夜（堆放过多），已现场立即搬离；2.车间内的反应釜的有限空间标识掉落，已现场整改。
25	福清市江阴豪都大酒店	商贸企业	陈玉光 13010724027 陈新 13010724030	2025年 10月16日	1.未见灭火器检查记录；2.3楼安全出口处堆放杂物。
26	福建美得石化有限公司	重大危险源企业	杨小雄 13010724028 徐崇滢 13010724029	2025年 10月21日	1.PDH1脱丙烷塔底汽提塔底部管道盲通标识缺失；2.燃料气罐旁（V-1012）氮气管道常开阀门标识缺失。
27	福清市祥仁贸易有限公司	烟花爆竹批发企业	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2025年 10月29日	1.烟花爆竹仓库手推车边缘橡胶已磨损。
28	福清市吉洋烟花爆竹有限公司	烟花爆竹批发企业	印鸣 13010724009 周凯丽 13010724032	2025年 10月29日	1.烟花爆竹流向登记表不够详细。
29	福清市兰天大酒店有限公司	商贸企业	张香兰 13010724013 陈新 13010724030	2025年 11月19日	未发现
30	福清丰源矿业有限公司	非煤矿山	印鸣 13010724009 翁万师 13010724034	2025年 11月20日	1.厨房电器线路敷设杂乱、油污多。
31	福州量通低碳技术开发有限公司	危险化学品企业	杨小雄 13010724028 徐崇滢 13010724029	2025年 11月24日	1.现场干冰厂房（含仓库）外储存干冰产品吨桶，应及时转送清理。

32	福清喜盈门商业运营有限公司	商贸企业	张香兰 13010724013 陈新 13010724030	2025年 11月26日	1.一楼卷帘门下摆放垃圾桶。
33	福清市七禾酒店管理有限公司	商贸企业	陈玉光 13010724027 张香兰 13010724013	2025年 12月2日	未发现
34	福清新玫园大酒店	商贸企业	陈玉光 13010724027 陈新 13010724030	2025年 12月2日	1.临时工安全培训记录不完整；2.员工安全责任书要素不全；3.配电房内堆放杂物，警示标志缺失；4.厨房地面湿滑，安全出口指示标志缺失；5.冷库门锁损坏。